

**PERFORMANS SINAVI KRİTİK ADIMLAR**

**BAŞVURU ESNASINDA ADAYA VERİLECEK TABLO**

**DİRENÇ KAYNAK AYARCISI**

<b>BİRİM KODU</b>	<b>11UY0015-4/B1: Direnç Nokta Kaynağı</b>
<b>KRİTİK ADIMLAR</b>	
<b>1*</b>	Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar.
<b>2*</b>	Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.
<b>8*</b>	Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
<b>9*</b>	Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.
<b>10*</b>	İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular
<b>11*</b>	Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
<b>12*</b>	Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.



**NOT: KIRMIZI İLE YAZILMIŞ İFADELER KRİTİK ADIMDIR!  
Yapılmadığı takdirde aday başarısız sayılacaktır**